

## ELP...H110 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného pírimeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELP100H110 | 100          | 123610     | 10         | 0,87          |
| ELP150H110 | 150          | 123615     | 10         | 0,99          |
| ELP200H110 | 200          | 123620     | 10         | 1,12          |
| ELP300H110 | 300          | 123630     | 4          | 1,36          |
| ELP400H110 | 400          | 123640     | 4          | 1,63          |
| ELP500H110 | 500          | 123650     | 4          | 1,88          |
| ELP600H110 | 600          | 123660     | 4          | 2,11          |