TRBJ...H100 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ100H100	**100**	**118510**	**4**	**1,20**
TRBJ150H100	**150**	**118515**	**4**	**1,80**
TRBJ200H100	**200**	**118520**	**4**	**2,31**
TRBJ300H100	**300**	**118530**	**2**	**3,60**
TRBJ400H100	**400**	**118540**	**2**	**4,80**
TRBJ500H100	**500**	**118550**	**1**	**5,80**
TRBJ600H100	**600**	**118560**	**1**	**6,40**

Související produkty:

KGJ...H100 Žlab

KCJ..H100N Žlab

KOJ...H100N Žlab

NO24×35 Ochranná krytka

KBJ...H100 Žlab

KKJ...H100 Koleno žlabu 90°

KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°

KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°

KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°

KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°

KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°

TKJ...H100 T-kus žlabu

TKBJ...H100 T-kus žlabu

TKPJ...H100 T-kus žlabu

CZKJ...H100 Křižovatka žlabu


CZKBJ...H100 Křižovatka žlabu

CZKPJ...H100 Křižovatka žlabu

LUJ...H100 Úhel žlabu 90°

LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°

LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°

LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°

LUMBJ...H100 Úhel žlabu 45°


LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°

LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý

ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

OPZJ...H100 Objížďka horizontální


OPZBJ...H100 Objížďka horizontální

OPNJ...H100 Objížďka vertikální

OPNBJ...H100 Objížďka vertikální

KRPJ...H100 Redukční koleno pravé

KRPBJ...H100 Redukční koleno

KRLJ...H100 Redukční koleno

KRLBJ...H100 Redukční koleno


TRJ...H100 T - redukce


TRSJ...H100 T - redukce


TRSBJ...H100 T - redukce

RKLJ...H100 Redukce žlabu

RKLBJ...H100 Redukce žlabu

pravé	levé	levé		symetrická	symetrická	levá	levá
RKPJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H100 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická	LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H100 Doplňující díl žlabu T	LRPJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia