
LSSUCH200 Spojka tvaroviek

Informácie:

POUŽITIE
Spájanie tvaroviek so samonosnými žľabmi alebo rebríkmi.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





Pozor!

- Univerzálna spojka tvaroviek pre samonosné žľaby a rebríky.
- Na montáž použite 8 kompletov skrutiek SGK M8x16.
- Kolena nastavovacie KDKSC..., oblúky nasatvovacie LDDSC... a doplňujúce T-kusy TDKSU..., TDSU..., nepotrebujú spojky tvaroviek.

© 2026 STRADER