

LLBJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ50H30	50	136105	2	0,55
LLBJ100H30	100	136110	2	0,73
LLBJ150H30	150	136115	2	0,89
LLBJ200H30	200	136120	2	1,05
LLBJ300H30	300	136130	2	1,39

Související produkty:

							
KGJ...H30 Žlab	KBJ...H30 Žlab	LGJH30 Spojka otočná žlabu	LKJH30 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H30 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H30 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H30 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H30 Koleno žlabu 45°
							
KKMBJ...H30 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H30 Koleno žlabu 45°	TKJ...H30 T-kus žlabu	TKBJ...H30 T-kus žlabu	TKPJ...H30 T-kus žlabu	CZKJ...H30 Křížovatka žlabu	CZKBJ...H30 Křížovatka žlabu	CZKPJ...H30 Křížovatka žlabu
							
LUNJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUPNJ...H30 Úhel žlabu 90°	LUMNJ...H30 Úhel žlabu 45°	LUMBJ...H30 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H30 Úhel žlabu 45°	LLJ...H30 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu
							
ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZPJ...H30 Objížďka horizontální	OPZBJ...H30 Objížďka horizontální	OPNNJ...H30 Objížďka vertikální	OPNBj...H30 Objížďka vertikální	KRPJ...H30 Redukční koleno pravé	KRBPJ...H30 Redukční koleno pravé	KRLJ...H30 Redukční koleno levé
							
KRLBJ...H30 Redukční koleno levé	TRJ...H30 T - redukce	TRBJ...H30 T - redukce	TRSJ...H30 T - redukce symetrická	TRSBj...H30 T - redukce symetrická	RKLJ...H30 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H30 Redukce žlabu levá	RKPJ...H30 Redukce žlabu pravá



RKPBJ...H30
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



LRJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H30
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia