

TRBJ...H100 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ100H100	100	118510	4	1,20
TRBJ150H100	150	118515	4	1,80
TRBJ200H100	200	118520	4	2,31
TRBJ300H100	300	118530	2	3,60
TRBJ400H100	400	118540	2	4,80
TRBJ500H100	500	118550	1	5,80
TRBJ600H100	600	118560	1	6,40

Související produkty:

KGJ...H100 Žlab	KCJ...H100N Žlab	KOJ...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žlab	KKJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°
KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°	TKJ...H100 T-kus žlabu	TKBJ...H100 T-kus žlabu	TKPJ...H100 T-kus žlabu	CZKJ...H100 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H100 Křížovátka žlabu
CZKPJ...H100 Křížovátka žlabu	LJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°	LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H100 Objíždka horizontální	OPZBJ...H100 Objíždka horizontální	OPNJ...H100 Objíždka vertikální	OPNB...H100 Objíždka vertikální	KRPJ...H100 Redukční koleno pravé
KRPB...H100 Redukční koleno	KRLJ...H100 Redukční koleno	KRLBJ...H100 Redukční koleno	TRJ...H100 T - redukce	TRS...H100 T - redukce	TRSB...H100 T - redukce	RKLJ...H100 Redukce žlabu	RKLBJ...H100 Redukce žlabu

pravé	levé	levé		symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H100 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická	LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H100 Doplnující díl žlabu T	LRPJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia