

TKJ...H50 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.










Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKJ50H50	50	156605	20	0,26
TKJ100H50	100	156610	20	0,42
TKJ150H50	150	156615	10	0,60
TKJ200H50	200	156620	10	0,82
TKJ300H50	300	156630	10	1,45
TKJ400H50	400	156640	10	2,33
TKJ500H50	500	156650	10	2,99
TKJ600H50	600	156660	10	3,92

Související produkty:

							
KCJ...H50N Žlab	KOJ...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žlab	LGJH50 Spojka otočná žlabu	LKJH50 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žlabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H50 Koleno 45°	KKMBJ...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žlabu 45°	TKBJ...H50 T-kus žlabu	TKPJ...H50 T-kus žlabu	CZKJ...H50 Křížovatka žlabu	CZKBJ...H50 Křížovatka žlabu
							
CZKPJ...H50 Křížovatka žlabu	LJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H50 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°	LLJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H50 Prvek kloubového oblouku žlabu	ELBJ...H50 Prvek kloubového oblouku žlabu	OPZJ...H50 Objížďka horizontální	OPZBJ...H50 Objížďka horizontální	OPNJ...H50 Objížďka vertikální	OPNBj...H50 Objížďka vertikální	KRPJ...H50 Redukční koleno prave
							
KRPBJ...H50 Redukční koleno prave	KRLJ...H50 Redukční koleno levé	KRLBJ...H50 Redukční koleno levé	TRJ...H50 T - redukce	TRBJ...H50 T - redukce	TRSj...H50 T - redukce symetrická	TRSBj...H50 T - redukce symetrická	RKLJ...H50 Redukce žlabu levá

RKLBJ...H50
Redukce žlabu
leváRKPJ...H50
Redukce žlabu
praváRKPBJ...H50
Redukce žlabu
praváRKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrickáLRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaLRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaTKDJ...H50
Doplňující díl
žlabu TLRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia