

KKPJ...H50 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.









Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKPJ50H50	50	150114	20	0,36
KKPJ100H50	100	150214	20	0,54
KKPJ150H50	150	150314	10	0,76
KKPJ200H50	200	150414	10	1,00
KKPJ300H50	300	150514	10	1,58
KKPJ400H50	400	150614	10	2,20
KKPJ500H50	500	150714	10	3,10
KKPJ600H50	600	150814	10	4,05

Související produkty:

							
KPJ Žlab	KCJ...H50N Žlab	KOJ...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KRJN Žlab	KBJ...H50 Žlab	LGJH50 Spojka otočná žlabu	LKJH50 Spojka úhlová žlabu
							
KKJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H50 Koleno 45°	KKMBJ...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žlabu 45°	TKJ...H50 T-kus žlabu	TKBJ...H50 T-kus žlabu	TKPJ...H50 T-kus žlabu
							
CZKJ...H50 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H50 Křížovátka žlabu	CZKPJ...H50 Křížovátka žlabu	LUJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H50 Úhel žlabu 45°	LUMBJ...H50 Úhel žlabu 45°
							
LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°	LLJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H50 Objížďka horizontální	OPZBJ...H50 Objížďka horizontální	OPNJ...H50 Objížďka vertikální
							
OPNB...H50 Objížďka vertikální	KRPJ...H50 Redukční koleno pravé	KRPBJ...H50 Redukční koleno pravé	KRLJ...H50 Redukční koleno levé	KRLBJ...H50 Redukční koleno levé	TRJ...H50 T-redukce	TRBJ...H50 T-redukce	TRSJ...H50 T-redukce symetrická



TRSBJ...H50 T -
redukce
symetrická



RKLJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia