

TRSBJ...H100 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSBJ100H100	100	118710	1	1,56
TRSBJ150H100	150	118715	1	1,75
TRSBJ200H100	200	118720	1	1,93
TRSBJ300H100	300	118730	1	2,30
TRSBJ400H100	400	118740	1	2,67
TRSBJ500H100	500	118750	1	3,04
TRSBJ600H100	600	118760	1	3,40

Související produkty:



KGJ...H100 Žlab









KCJ...H100N Žlab



KOJ...H100N Žlab

NO24x35
Ochranná krytka

KBJ...H100 Žlab

KKJ...H100
Koleno žlabu
90°KKBJ...H100
Koleno žlabu
90°KKPJ...H100
Koleno žlabu
90°KKMJ...H100
Koleno žlabu
45°KKMBJ...H100
Koleno žlabu
45°KKMPJ...H100
Koleno žlabu
45°TKJ...H100 T-kus
žlabuTKBJ...H100
T-kus žlabuTKPJ...H100
T-kus žlabuCZKJ...H100
Křížovatka žlabuCZKBJ...H100
Křížovatka žlabuCZKPJ...H100
Křížovatka žlabuLJ...H100 Úhel
žlabu 90°LUBJ...H100 Úhel
žlabu 90°LUPJ...H100 Úhel
žlabu 90°LUMJ...H100 Úhel
žlabu 45°LUMBJ...H100 Úhel
žlabu 45°LUMPJ...H100 Úhel
žlabu 45°LLJ...H100
Kloubový oblouk
žlabu svislýLLBJ...H100
Kloubový oblouk
žlabu svislýELJ...H100 Prvek
kloubního oblouku
žlabuELBJ...H100 Prvek
kloubního oblouku
žlabuOPZJ...H100
Objíždka
horizontálníOPZBJ...H100
Objíždka
horizontálníOPNJ...H100
Objíždka
vertikálníOPNBj...H100
Objíždka
vertikálníKRPJ...H100
Redukční koleno
pravéKRPBj...H100
Redukční kolenoKRLJ...H100
Redukční kolenoKRLBJ...H100
Redukční kolenoTRJ...H100 T -
redukceTRBJ...H100 T -
redukceTRSj...H100 T -
redukceRKLJ...H100
Redukce žlabuRKLBJ...H100
Redukce žlabu

pravé	levé	levé			symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H100 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H100 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H100 Redukce žlabu symetrická	LRJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H100 Doplnující díl žlabu T	LRPJH100 Spojka žlabu rozvetvovacia