

KBJ...H50 Žľab

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškovej fubovoľnej farby.

POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.









Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KBJ50H50/3	3000	50	152205	12	1,44	2300
KBJ100H50/2	2000	100	152110	12	1,84	4800
KBJ100H50/3	3000	100	152210	12	1,84	4800
KBJ150H50/3	3000	150	152215	6	2,24	7300
KBJ200H50/2	2000	200	152120	6	2,64	9800
KBJ200H50/3	3000	200	152220	6	2,64	9800
KBJ300H50/2	2000	300	152130	4	3,44	14800
KBJ300H50/3	3000	300	152230	4	3,44	14800
KBJ400H50/2	2000	400	151540	4	4,24	19800
KBJ400H50/3	3000	400	151640	4	4,24	19800
KBJ500H50/2	2000	500	151550	2	5,04	24800
KBJ500H50/3	3000	500	151650	2	5,04	24800
KBJ600H50/2	2000	600	151560	2	5,84	29800
KBJ600H50/3	3000	600	151660	2	5,84	29800

Súvisiace produkty:



LLBJ...H50 Kĺbový oblúk žľabu	ELJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu	ELBJ...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu	OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H50 T-redukcia žľabu	TRBJ...H50 T-redukcia žľabu	TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá
							
RKLBJ...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKPJ...H50 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H50 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H50 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H50 Redukcia žľabu symetrická	LRJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H50 Dopĺňajúci diel žľabu T
							
							
LRPJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia							