

## ELJ...H110 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného pírimeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELJ100H110 | 100          | 123510     | 4          | 0,57          |
| ELJ150H110 | 150          | 123515     | 4          | 0,67          |
| ELJ200H110 | 200          | 123520     | 4          | 0,75          |
| ELJ300H110 | 300          | 123530     | 4          | 0,92          |
| ELJ400H110 | 400          | 123540     | 4          | 1,07          |
| ELJ500H110 | 500          | 123550     | 4          | 1,25          |
| ELJ600H110 | 600          | 123560     | 4          | 1,40          |