

LRBJH50 Spojka žlabu rozvetvovacia

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.











L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Související produkty:

							
KCJ...H50N Žlab	KOJ...H50N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žlab	LGJH50 Spojka otočná žlabu	LKJH50 Spojka úhlová žlabu	KKJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žlabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H50 Koleno 45°	KKMBJ...H50 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žlabu 45°	TKJ...H50 T-kus žlabu	TKBJ...H50 T-kus žlabu	TKPJ...H50 T-kus žlabu	CZKJ...H50 Křižovatka žlabu
							
CZKBJ...H50 Křižovatka žlabu	CZKPJ...H50 Křižovatka žlabu	LUJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H50 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H50 Úhel žlabu 45°	LUMB...H50 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H50 Úhel žlabu 45°
							
LLJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H50 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H50 Objížďka horizontální	OPZBJ...H50 Objížďka horizontální	OPNJ...H50 Objížďka vertikální	OPNB...H50 Objížďka vertikální
							
KRPJ...H50 Redukční koleno pravé	KRPBJ...H50 Redukční koleno pravé	KRLJ...H50 Redukční koleno levé	KRLBJ...H50 Redukční koleno levé	TRJ...H50 T - redukce	TRBJ...H50 T - redukce	TRSJ...H50 T - redukce symetrická	TRSB...H50 T - redukce symetrická
							
RKLJ...H50 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H50 Redukce žlabu levá	RKPJ...H50 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H50 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H50 Redukce žlabu symetrická	RKSB...H50 Redukce žlabu symetrická	LRJH50 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H50 Doplnující díl žlabu T
							
LRPJH50 Spojka žlabu rozvetvovacia							

