

KRPBJ...H80 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!



Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ100H80	100	188310	4	0,88
KRPBJ150H80	150	188315	4	1,34
KRPBJ200H80	200	188320	4	1,78
KRPBJ300H80	300	188330	2	2,78
KRPBJ400H80	400	188340	2	3,60
KRPBJ500H80	500	188350	2	4,60
KRPBJ600H80	600	188360	2	5,50

Související produkty:

							
KCJ...H80N Žlab	KOJ...H80N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H80 Žlab	KKJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKBJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H80 Koleno žlabu 45°
							
KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°	TKJ...H80 T-kus žlabu	TKBJ...H80 T-kus žlabu	TKPJ...H80 T-kus žlabu	CZKJ...H80 Křížovátka žlabu	CZKBJ...H80 Křížovátka žlabu	CZKPJ...H80 Křížovátka žlabu
							
LUJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H80 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H80 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H80 Úhel žlabu 45°	LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
ELJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H80 Objíždka horizontální	OPZBJ...H80 Objíždka horizontální	OPNJ...H80 Objíždka vertikální	OPNBj...H80 Objíždka vertikální	KRPJ...H80 Redukční koleno pravé	KRLJ...H80 Redukční koleno levé
							
KRLBJ...H80 Redukční koleno redukce	TRJ...H80 T - redukce	TRBJ...H80 T - redukce	TRSJ...H80 T - redukce	TRSBj...H80 T - redukce	RKIJ...H80 Redukce žlabu	RKLBJ...H80 Redukce žlabu	RKPJ...H80 Redukce žlabu

levé


 RKPBJ...H80
 Redukce žlabu
 pravá

 RKSJ...H80
 Redukce žlabu
 symetrická

 RKSBJ...H80
 Redukce žlabu
 symetrická

symetrická


 LRJH80 Spojka
 žlabu
 rozvetvovacia

symetrická


 LRBH80 Spojka
 žlabu
 rozvetvovacia

levá


 TKDJ...H80
 Doplnující díl
 žlabu T

levá


 LRPJH80 Spojka
 žlabu
 rozvetvovacia

pravá