


KRPBJ...H100 Redukční koleno pravé

Informace:

- POUŽITÍ**
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ100H100	100	118310	4	1,01
KRPBJ150H100	150	118315	4	1,54
KRPBJ200H100	200	118320	4	2,04
KRPBJ300H100	300	118330	2	3,30
KRPBJ400H100	400	118340	2	4,30
KRPBJ500H100	500	118350	2	5,50
KRPBJ600H100	600	118360	2	6,60

Související produkty:










KGJ...H100 Žlab
KCJ...H100N Žlab
KOJ...H100N Žlab
NO24x35 Ochranná krytka
KBJ...H100 Žlab
KKJ...H100 Koleno žlabu 90°
KKBJ...H100 Koleno žlabu 90°
KKPJ...H100 Koleno žlabu 90°










KKMJ...H100 Koleno žlabu 45°
KKMBJ...H100 Koleno žlabu 45°
KKMPJ...H100 Koleno žlabu 45°
TKJ...H100 T-kus žlabu
TKBJ...H100 T-kus žlabu
TKPJ...H100 T-kus žlabu
CZKJ...H100 Křížovátka žlabu
CZKBJ...H100 Křížovátka žlabu










CZKPJ...H100 Křížovátka žlabu
LJ...H100 Úhel žlabu 90°
LUBJ...H100 Úhel žlabu 90°
LUPJ...H100 Úhel žlabu 90°
LUMJ...H100 Úhel žlabu 45°
LUMB...H100 Úhel žlabu 45°
LUMPJ...H100 Úhel žlabu 45°
LLJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý










LLBJ...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý
ELJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu
ELBJ...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu
OPZJ...H100 Objížďka horizontální
OPZBJ...H100 Objížďka horizontální
OPNJ...H100 Objížďka vertikální
OPNB...H100 Objížďka vertikální
KRPJ...H100 Redukční koleno pravé










KRLJ...H100 Redukční koleno
KRLBJ...H100 Redukční koleno
TRJ...H100 T - redukce
TRBJ...H100 T - redukce
TRSJ...H100 T - redukce
TRSBJ...H100 T - redukce
RKLJ...H100 Redukce žlabu
RKLBJ...H100 Redukce žlabu

levé



RKPJ...H100
Redukce žlabu
pravá

levé



RKPBJ...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukce žlabu
symetrická

symetrická



LRJH100 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická



LRBH100 Spojka žlabu
rozvetvovacia

levá



TKDJ...H100
Doplňující díl
žlabu T

levá



LRPJH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia