

KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé

Informácie:

POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovo ľubovoľnej farby.









- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRLBJ50H50	50	154601	10	0,48
KRLBJ100H50	100	154701	10	0,70
KRLBJ150H50	150	154801	6	1,06
KRLBJ200H50	200	154901	6	1,41
KRLBJ300H50	300	155101	4	2,11
KRLBJ400H50	400	155201	4	2,80
KRLBJ500H50	500	155301	2	3,51
KRLBJ600H50	600	155401	2	4,22

Súvisiace produkty:

							
KCJ...H50N Žľab	KOJ...H50N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žľab	LGJH50 Spojka žľabu otočná	LKJH50 Spojka uhlová žľabu	KKJ...H50 Koleno žľabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žľabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žľabu 90°	KKMJ...H50 Koleno žľabu 45°	KKMBJ...H50 Koleno žľabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žľabu 45°	TKJ...H50 T-kus žľabu	TKBJ...H50 T-kus žľabu	TKPJ...H50 T-kus žľabu	CZKJ...H50 Križovatka žľabu
							
CZKBJ...H50 Križovatka žľabu	CZKPJ...H50 Križovatka žľabu	LUJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°
							
LLJ...H50 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H50 Kľbový oblúk žľabu	ELJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
							
KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H50 T-redukcia žľabu	TRBJ...H50 T-redukcia žľabu	TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H50 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia