

LSSUCH100 Spojka tvaroviek

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie tvaroviek so samonosnými žľabmi alebo rebríkmi.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

**Pozor**

Univerzálna spojka tvaroviek pre samonosné žľaby a rebríky.

Na montáž použite 8 kompletov skrutiek SGK M8x16.