



TKPJ...H50 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:
 Rozvetvenie káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL












K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKPJ50H50	50	153514	20	0,64
TKPJ100H50	100	153614	20	0,91
TKPJ150H50	150	153714	10	1,22
TKPJ200H50	200	153814	10	1,57
TKPJ300H50	300	153914	10	2,38
TKPJ400H50	400	154014	10	3,35
TKPJ500H50	500	154114	10	4,48
TKPJ600H50	600	154214	10	5,76

Súvisiace produkty:

							
KCJ...H50N Žľab	KOJ...H50N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H50 Žľab	LGJH50 Spojka žľabu otočná	LKJH50 Spojka uhlová žľabu	KKJ...H50 Koleno žľabu 90°	KKBJ...H50 Koleno žľabu 90°
							
KKPJ...H50 Koleno žľabu 90°	KKMJ...H50 Koleno žľabu 45°	KKMBJ...H50 Koleno žľabu 45°	KKMPJ...H50 Koleno žľabu 45°	TKJ...H50 T-kus žľabu	TKBJ...H50 T-kus žľabu	CZKJ...H50 Križovatka žľabu	CZKBJ...H50 Križovatka žľabu
							
CZKPJ...H50 Križovatka žľabu	LUJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LLJ...H50 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBJ...H50 Kľbový oblúk žľabu	ELJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H50 T-redukcia žľabu	TRBJ...H50 T-redukcia žľabu	TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H50 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia