

KBP...H50 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškovej fubovoľnej farby.



POZOR


- Spájania žľabov iba pomocou spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KBP50H50/2	2000	50	152505	12	2,16	2300
KBP50H50/3	3000	50	152605	12	2,16	2300
KBP100H50/2	2000	100	152510	6	2,76	4800
KBP100H50/3	3000	100	152610	6	2,76	4800
KBP150H50/2	2000	150	152515	6	3,36	7300
KBP150H50/3	3000	150	152615	6	3,36	7300
KBP200H50/2	2000	200	152520	6	3,96	9800
KBP200H50/3	3000	200	152620	6	3,96	9800
KBP300H50/2	2000	300	152530	4	5,16	14800
KBP300H50/3	3000	300	152630	4	5,16	14800
KBP400H50/2	2000	400	151940	4	6,36	19800
KBP400H50/3	3000	400	152040	4	6,36	19800
KBP500H50/2	2000	500	151950	2	7,56	24800
KBP500H50/3	3000	500	152050	2	7,56	24800
KBP600H50/2	2000	600	151960	2	8,76	29800
KBP600H50/3	3000	600	152060	2	8,76	29800

Súvisiace produkty:




 LLP...H50
 Kľbový oblúk žľabu

 LLBP...H50
 Kľbový oblúk žľabu


 ELP...H50 Prvok
 kľbového oblúka žľabu

 ELBP...H50
 Prvok kľbového oblúka žľabu


 OPZP...H50
 Obchádzka žľabu
 horizontálna




 OPZBP...H50
 Obchádzka žľabu
 horizontálna

 OPNP...H50
 Obchádzka žľabu
 vertikálna

 OPNBP...H50
 Obchádzka žľabu
 vertikálna

 KRPP...H50
 Redukčné koleno žľabu
 pravé

 KRPBP...H50
 Redukčné koleno žľabu
 pravé

 KRLP...H50
 Redukčné koleno žľabu
 ľavé

 KRLBP...H50
 Redukčné koleno žľabu
 ľavé

 TRP...H50
 T-redukcia žľabu

 TRBP...H50
 T-redukcia žľabu

 TRSP...H50
 T-redukcia žľabu
 symetrická

 TRSBP...H50
 T-redukcia žľabu
 symetrická

 RKLP...H50
 Redukcia žľabu
 ľavá

 RKLBP...H50
 Redukcia žľabu
 ľavá

 RKPP...H50
 Redukcia žľabu
 pravá

 RKPBP...H50
 Redukcia žľabu
 pravá

 RKSP...H50
 Redukcia žľabu
 symetrická

 RKSBP...H50
 Redukcia žľabu
 symetrická

 TKDP...H50
 Dopĺňujúci diel
 žľabu T

 LRPPH50 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia