

## TRSBJ...H42 T - redukce symetrická

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRSBJ50H42  | 50           | 144904     | 1          | 0,65          |
| TRSBJ100H42 | 100          | 145104     | 1          | 0,80          |
| TRSBJ150H42 | 150          | 145304     | 1          | 0,99          |
| TRSBJ200H42 | 200          | 145404     | 1          | 1,18          |
| TRSBJ300H42 | 300          | 145604     | 1          | 1,56          |
| TRSBJ400H42 | 400          | 148904     | 1          | 1,79          |
| TRSBJ500H42 | 500          | 149004     | 1          | 2,15          |
| TRSBJ600H42 | 600          | 149104     | 1          | 2,58          |

### Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)