

KMPP...H100 Žľab

Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ.

