

TKBJ...H80 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.











Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBJ100H80	100	186510	10	0,51
TKBJ150H80	150	186515	10	0,68
TKBJ200H80	200	186520	10	1,00
TKBJ300H80	300	186530	4	1,59
TKBJ400H80	400	186540	4	2,38
TKBJ500H80	500	186550	2	3,16
TKBJ600H80	600	186560	2	4,20

Související produkty:

							
KCJ...H80N Žlab	KOJ...H80N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H80 Žlab	KKJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKB...H80 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H80 Koleno žlabu 45°
							
KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°	TKJ...H80 T-kus žlabu	TKPJ...H80 T-kus žlabu	CZKJ...H80 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H80 Křižovatka žlabu	CZKPJ...H80 Křižovatka žlabu	LUJ...H80 Úhel žlabu 90°
							
LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H80 Úhel žlabu 45°	LUMB...H80 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H80 Úhel žlabu 45°	LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu
							
ELBJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H80 Objížďka horizontální	OPZBJ...H80 Objížďka horizontální	OPNJ...H80 Objížďka vertikální	OPNB...H80 Objížďka vertikální	KRPJ...H80 Redukční koleno pravé	KRPB...H80 Redukční koleno pravé	KRLJ...H80 Redukční koleno levé
							
KRLBJ...H80 Redukční koleno redukce levé	TRJ...H80 T - redukce	TRBJ...H80 T - redukce	TRSJ...H80 T - redukce symetrická	TRSB...H80 T - redukce symetrická	RKLJ...H80 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H80 Redukce žlabu levá	RKPJ...H80 Redukce žlabu pravá

RKPBJ...H80
Redukce žlabu
praváRKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrickáLRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaLRBJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovaciaTKDJ...H80
Doplňující díl
žlabu TLRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia