

LLJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ100H80	100	183310	2	1,56
LLJ150H80	150	183315	2	1,72
LLJ200H80	200	183320	2	1,88
LLJ300H80	300	183330	2	2,22
LLJ400H80	400	183340	2	2,56
LLJ500H80	500	183350	2	2,88
LLJ600H80	600	183360	2	3,22

Související produkty:

							
KCJ...H80N Žlab	KOJ...H80N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H80 Žlab	KKJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKB...H80 Koleno žlabu 90°	KKPJ...H80 Koleno žlabu 90°	KKMJ...H80 Koleno žlabu 45°
							
KKMBJ...H80 Koleno žlabu 45°	KKMPJ...H80 Koleno žlabu 45°	TKJ...H80 T-kus žlabu	TKBJ...H80 T-kus žlabu	TKPJ...H80 T-kus žlabu	CZKJ...H80 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H80 Křižovatka žlabu	CZKJP...H80 Křižovatka žlabu
							
LUJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUPJ...H80 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H80 Úhel žlabu 45°	LUMB...H80 Úhel žlabu 45°	LUMPJ...H80 Úhel žlabu 45°	LLBJ...H80 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu
							
ELBJ...H80 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZJ...H80 Objížďka horizontální	OPZBJ...H80 Objížďka horizontální	OPNJ...H80 Objížďka vertikální	OPNB...H80 Objížďka vertikální	KRPJ...H80 Redukční koleno pravé	KRBPJ...H80 Redukční koleno pravé	KRLJ...H80 Redukční koleno levé
							
KRLBJ...H80 Redukční koleno levé	TRJ...H80 T - redukce	TRBJ...H80 T - redukce	TRSJ...H80 T - redukce symetrická	TRSB...H80 T - redukce symetrická	RKJ...H80 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H80 Redukce žlabu levá	RKJPJ...H80 Redukce žlabu pravá



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia