

## LLJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ50H60	50	168324	2	0,70
LLJ100H60	100	167410	2	1,32
LLJ150H60	150	167415	2	1,50
LLJ200H60	200	167420	2	1,60
LLJ300H60	300	167430	2	1,98
LLJ400H60	400	167440	2	2,32
LLJ500H60	500	167450	2	2,64
LLJ600H60	600	167460	2	2,98

### Související produkty:



levé

RKPJ...H60  
Redukce žlabu  
pravá

levé

RKPBJ...H60  
Redukce žlabu  
praváRKSJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrickáRKSBJ...H60  
Redukce žlabu  
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia

symetrická

LRBjH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60  
Doplňujúci diel  
žlabu T

levá

LRPjH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia