

## TKPJ...H80 T-kus žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol            | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TKPJ100H80</b> | <b>100</b>   | <b>182914</b> | <b>10</b>  | <b>1,13</b>   |
| <b>TKPJ150H80</b> | <b>150</b>   | <b>183014</b> | <b>10</b>  | <b>1,46</b>   |
| <b>TKPJ200H80</b> | <b>200</b>   | <b>183114</b> | <b>10</b>  | <b>1,82</b>   |
| <b>TKPJ300H80</b> | <b>300</b>   | <b>183214</b> | <b>4</b>   | <b>2,66</b>   |
| <b>TKPJ400H80</b> | <b>400</b>   | <b>183314</b> | <b>4</b>   | <b>3,65</b>   |
| <b>TKPJ500H80</b> | <b>500</b>   | <b>183414</b> | <b>2</b>   | <b>4,80</b>   |
| <b>TKPJ600H80</b> | <b>600</b>   | <b>183514</b> | <b>2</b>   | <b>6,11</b>   |

### Související produkty:





RKPBJ...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H80  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPJH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia