

TRSBP...H100 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSBP100H100	100	118810	4	2,35
TRSBP150H100	150	118815	4	2,62
TRSBP200H100	200	118820	4	2,90
TRSBP300H100	300	118830	1	3,45
TRSBP400H100	400	118840	1	4,00
TRSBP500H100	500	118850	1	4,56
TRSBP600H100	600	118860	1	5,11

Související produkty:



KCP...H100N
Žlab



KOP...H100N
Žlab



NO24x35
Ochranná krytka



KBP...H100 Žlab
LPPH100 Spojka
žlabu



LGPH100 Spojka
žlabu otočná



KKP...H100
Koleno žlabu
90°



KKBP...H100
Koleno žlabu
90°



KKPP...H100
Koleno žlabu
90°



KKMP...H100
Koleno žlabu
45°



KKMBP...H100
Koleno žlabu
45°



KMP...H100
Koleno žlabu
45°



TKP...H100
T-kus žlabu



TKBP...H100
T-kus žlabu



TKPP...H100
T-kus žlabu



CZKP...H100
Křižovatka žlabu



CZKBP
Křižovatka žlabu




CZKPP...H100
Křižovatka žlabu



LUP...H100 Úhel
žlabu 90°



LUBP...H100
Úhel žlabu 90°



LUPP...H100
Úhel žlabu 90°



LUMP...H100
Úhel žlabu 45°



LUMBP...H100
Úhel žlabu 45°



LUMPP...H100
Úhel žlabu 45°



LLP...H100
Kloubový oblouk
žlabu svislý



LLBP...H100
Kloubový oblouk
žlabu svislý



ELP...H100
Prvek kloubního
oblouku žlabu




ELBP...H100
Prvek kloubního
oblouku žlabu




OPZP...H100
Objížďka
horizontální



OPZBP...H100
Objížďka
horizontální



OPNP...H100
Objížďka
vertikální



OPNBP...H100
Objížďka
vertikální




KRPP...H100
Redukční koleno
pravé




KRPBP...H100
Redukční koleno
pravé



KRLP...H100
Redukční koleno
levé




KRLBP...H100
Redukční koleno
levé



TRP...H100 T -
redukce



TRBP...H100 T -
redukce



TRSP...H100 T -
redukce
symetrická



RKLP...H100
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H100
Redukce žlabu
levá



RKPP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia