

## OPNB...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

## Informácie:

## POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

## MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| OPNBJ50H50  | 50           | 153703     | 2          | 0,55          |
| OPNBJ100H50 | 100          | 153803     | 2          | 0,81          |
| OPNBJ150H50 | 150          | 153903     | 2          | 1,07          |
| OPNBJ200H50 | 200          | 154003     | 2          | 1,33          |
| OPNBJ300H50 | 300          | 154203     | 2          | 1,87          |
| OPNBJ400H50 | 400          | 154303     | 2          | 2,39          |
| OPNBJ500H50 | 500          | 154403     | 2          | 3,13          |
| OPNBJ600H50 | 600          | 154503     | 2          | 3,47          |

## Súvisiace produkty:



koleno žľabu  
 pravé

 RKLBJ...H50  
 Redukcia žľabu  
 ľavá

 koleno žľabu  
 ľavé

 RKPJ...H50  
 Redukcia žľabu  
 pravá

 koleno žľabu  
 ľavé

 RKPBJ...H50  
 Redukcia žľabu  
 pravá

 RKSJ...H50  
 Redukcia žľabu  
 symetrická

 RKSBJ...H50  
 Redukcia žľabu  
 symetrická

symetrická


 LRJH50 Spojka  
 žľabu  
 rozvetvovacia

symetrická


 LRBH50 Spojka  
 žľabu  
 rozvetvovacia

ľavá


 TKDJ...H50  
 Dopĺňujúci diel  
 žľabu T

 LRPJH50 Spojka  
 žľabu  
 rozvetvovacia