

LUMBP...H50 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP50H50	50	151904	10	0,60
LUMBP100H50	100	152004	10	0,87
LUMBP150H50	150	152104	10	1,15
LUMBP200H50	200	152204	10	1,46
LUMBP300H50	300	152404	4	2,05
LUMBP400H50	400	152504	4	2,64
LUMBP500H50	500	152604	4	3,19
LUMBP600H50	600	152704	4	3,79

Súvisiace produkty:

KCP...H50N Žľab	KOP...H50N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žľab	LPPH50 Spojka žľabu	LPMH50 Spojka žľabu	LGP50 Spojka žľabu otočná	KKP...H50 Koleno žľabu 90°
KKBP...H50 Koleno žľabu 90°	KKPP...H50 Koleno žľabu 90°	KKMP...H50 Koleno žľabu 45°	KKMBP...H50 Koleno žľabu 45°	KKMPP...H50 Koleno žľabu 45°	TKP...H50 T-kus žľabu	TKBP...H50 T-kus žľabu	TKPP...H50 T-kus žľabu
CZKP...H50 Križovatka žľabu	CZKBP...H50 Križovatka žľabu	CZKPP...H50 Križovatka žľabu	LUP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°
LLP...H50 Kľbový oblúk žľabu	LLBP...H50 Kľbový oblúk žľabu	ELP...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBP...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
KRPP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRPBP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRLP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRLBP...H50 Redukčné koleno žľabu	TRP...H50 T-redukcia žľabu	TRBP...H50 T-redukcia žľabu	TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická

pravé

RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H50
Redukcia žľabu
praváRKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia