


KCP...H100N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR


- Spájania žľabov iba pomocou spojok. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 2 m.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCP100H100/3N	3000	100	110810	4	3,28	9800
KCP100H100/6N	6000	100	110811	4	3,28	9800
KCP150H100/3N	3000	150	110815	4	3,78	14800
KCP150H100/6N	6000	150	110818	4	3,78	14800
KCP200H100/3N	3000	200	110820	2	4,28	19800
KCP200H100/6N	6000	200	110821	2	4,28	19800
KCP300H100/3N	3000	300	110830	2	5,27	29800
KCP300H100/6N	6000	300	110831	2	5,27	29800
KCP400H100/3N	3000	400	110840	2	6,27	39800
KCP400H100/6N	6000	400	110841	2	6,27	39800
KCP500H100/3N	3000	500	110850	2	7,27	49800
KCP500H100/6N	6000	500	110851	2	7,27	49800
KCP600H100/3N	3000	600	110860	2	8,27	59800
KCP600H100/6N	6000	600	110861	2	8,27	59800

Súvisiace produkty:





LLBP...H100
Klbový oblúk
žľabu



ELP...H100
Prvok klbového
oblúka žľabu



ELBP...H100
Prvok klbového
oblúka žľabu



OPZP...H100
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPZBP...H110
Obchádzka
žľabu
horizontálna




OPNP...H100
Obchádzka
žľabu vertikálna



OPNBP...H100
Obchádzka
žľabu vertikálna




KRPP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé




KRPBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRLP...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé




KRLBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRP...H100
T-redukcia žľabu



TRBP...H100
T-redukcia žľabu



TRSP...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia