

KKBJ...H100 Koleno žľabu 90°



Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.












Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKBJ100H100	100	116110	10	0,53
KKBJ150H100	150	116115	10	0,70
KKBJ200H100	200	116120	10	1,02
KKBJ300H100	300	116130	4	1,76
KKBJ400H100	400	116140	4	2,53
KKBJ500H100	500	116150	2	3,26
KKBJ600H100	600	116160	2	4,33

Súvisiace produkty:

							
KGJ...H100 Zľab	KCJ...H100N Žľab	KOJ...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Žľab	KKJ...H100 Koleno žľabu 90°	KKPJ...H100 Koleno žľabu 90°	KKMJ...H100 Koleno žľabu 45°
							
KKMBJ...H100 Koleno žľabu 45°	KKMPJ...H100 Koleno žľabu 45°	TKJ...H100 T-kus žľabu	TKBJ...H100 T-kus žľabu	TKPJ...H100 T-kus žľabu	CZKJ...H100 Križovatka žľabu	CZKBJ...H100 Križovatka žľabu	CZKJPJ...H100 Križovatka žľabu
							
LUJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúk žľabu 45°	LLJ...H100 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H100 Kľbový oblúk žľabu
							
ELJ...H100 Prvok kľbového žľabu	ELBJ...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPJ...H100 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBj...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H100 T-redukcia žľabu	TRBJ...H100 T-redukcia žľabu	TRSj...H100 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H100 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia žľabu ľavá
							
RKPJ...H100	RKPBJ...H100	RKSj...H100	RKSBJ...H100	LRJH100 Spojka	LRBJH100	TKDJ...H100	LRPJH100

Redukcia žľabu pravá	Redukcia žľabu pravá	Redukcia žľabu symetrická	Redukcia žľabu symetrická	Žľabu rozvetvovacia	Spojka žľabu rozvetvovacia	Doplňujúci diel žľabu T	Spojka žľabu rozvetvovacia
-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------