

KKBJ...H100 Koleno žľabu 90°



Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKBJ100H100	100	116110	10	0,53
KKBJ150H100	150	116115	10	0,70
KKBJ200H100	200	116120	10	1,02
KKBJ300H100	300	116130	4	1,76
KKBJ400H100	400	116140	4	2,53
KKBJ500H100	500	116150	2	3,26
KKBJ600H100	600	116160	2	4,33

Súvisiace produkty:



KGJ...H100 Zľab












KCJ...H100N Žľab



KOJ...H100N Žľab

NO24x35
Ochranná krytka

KBJ...H100 Žľab

KKJ...H100
Koleno žľabu
90°KKPJ...H100
Koleno žľabu
90°KKMJ...H100
Koleno žľabu
45°KKMBJ...H100
Koleno žľabu
45°KKMPJ...H100
Koleno žľabu
45°TKJ...H100 T-kus
žľabuTKBJ...H100 T-kus
žľabuTKPJ...H100 T-kus
žľabuCZKJ...H100
Križovatka žľabuCZKBJ...H100
Križovatka žľabuCZKJPJ...H100
Križovatka žľabuLUJ...H100
Oblúk žľabu 90°LUBJ...H100
Oblúk žľabu 90°LUPJ...H100
Oblúk žľabu 90°LUMJ...H100
Oblúk žľabu 45°LUMBj...H100
Oblúk žľabu 45°LUMPJ...H100
Oblúk žľabu 45°LLJ...H100
Kľbový oblúk
žľabuLLBJ...H100
Kľbový oblúk
žľabuELJ...H100 Prvok
kľbového žľabuELBJ...H100 Prvok
kľbového oblúka
žľabuOPZJ...H100
Obchádzka žľabu
horizontálnaOPZBJ...H100
Obchádzka žľabu
horizontálnaOPNJ...H100
Obchádzka žľabu
vertikálnaOPNBj...H100
Obchádzka žľabu
vertikálnaKRPJ...H100
Redukčné koleno
žľabu pravéKRPBj...H100
Redukčné koleno
žľabu pravéKRLJ...H100
Redukčné koleno
žľabu ľavéKRLBJ...H100
Redukčné koleno
žľabu ľavéTRJ...H100 T-redukcia
žľabuTRBJ...H100 T-redukcia
žľabuTRSj...H100 T-redukcia
žľabu symetrickáTRSBj...H100 T-redukcia
žľabu symetrickáRKLJ...H100
Redukcia žľabu
ľaváRKLBJ...H100
Redukcia žľabu
ľavá

RKPJ...H100



RKPBJ...H100



RKSj...H100



RKSBJ...H100



LRJH100 Spojka



LRBJH100



TKDJ...H100



LRPJH100

Redukcia žľabu pravá	Redukcia žľabu pravá	Redukcia žľabu symetrická	Redukcia žľabu symetrická	Žľabu rozvetvovacia	Spojka žľabu rozvetvovacia	Doplňujúci diel žľabu T	Spojka žľabu rozvetvovacia
-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------