

TKBJ...H100 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri atypických objednávkach zadajte rozmer a , b, c.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKBJ100H100	100	116510	10	0,61
TKBJ150H100	150	116515	10	0,74
TKBJ200H100	200	116520	10	1,06
TKBJ300H100	300	116530	4	1,76
TKBJ400H100	400	116540	4	2,63
TKBJ500H100	500	116550	2	3,36
TKBJ600H100	600	116560	2	4,50

Súvisiace produkty:



KGJ...H100 Žľab












KCJ...H100N Žľab



KOJ...H100N Žľab

NO24x35
Ochranná krytka

KBJ...H100 Žľab

KKJ...H100
Kolená žľabu
90°KKBJ...H100
Kolená žľabu
90°KKPJ...H100
Kolená žľabu
90°KKMJ...H100
Kolená žľabu
45°KKMBJ...H100
Kolená žľabu
45°KKMPJ...H100
Kolená žľabu
45°TKJ...H100 T-kus
žľabuTKPJ...H100
T-kus žľabuCZKJ...H100
Križovatka žľabuCZKBJ...H100
Križovatka žľabuCZKPJ...H100
Križovatka žľabuLUJ...H100
Oblúky žľabu 90°LUBJ...H100
Oblúky žľabu 90°LUPJ...H100
Oblúky žľabu 90°LUMJ...H100
Oblúky žľabu 45°LUMBj...H100
Oblúky žľabu 45°LUMPJ...H100
Oblúky žľabu 45°LLJ...H100
Kľbový oblúk
žľabuLLBJ...H100
Kľbový oblúk
žľabuELJ...H100 Prvok
kľbového oblúka
žľabuELBJ...H100 Prvok
kľbového oblúka
žľabuOPZJ...H100
Obchádzka žľabu
horizontálnaOPZBJ...H100
Obchádzka žľabu
horizontálnaOPNJ...H100
Obchádzka žľabu
vertikálnaOPNBj...H100
Obchádzka žľabu
vertikálnaKRJ...H100
Redukčné koleno
žľabu pravéKRBJ...H100
Redukčné koleno
žľabu pravéKRLJ...H100
Redukčné koleno
žľabuKRLBJ...H100
Redukčné koleno
žľabuTRJ...H100
T-redukcia žľabuTRBJ...H100
T-redukcia žľabuTRSJ...H100
T-redukcia žľabu
symetrickáTRSBj...H100
T-redukcia žľabu
symetrickáRKLJ...H100
Redukcia žľabu
ľaváRKLBJ...H100
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

ľavé



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia