

OPNBP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH100 alebo LPPH100.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNBP100H100	100	118010	4	1,62
OPNBP150H100	150	118015	4	2,00
OPNBP200H100	200	118020	4	2,38
OPNBP300H100	300	118030	4	3,32
OPNBP400H100	400	118040	2	3,96
OPNBP500H100	500	118050	2	5,08
OPNBP600H100	600	118060	2	5,60

Súvisiace produkty:

KCP...H100N Žľab	KOP...H100N Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Žľab	Žľab LPPH100 Spojka žľabu	LGPH100 Spojka žľabu otočná	KKP...H100 Koleno žľabu 90°	KKBP...H100 Koleno žľabu 90°
KKPP...H100 Koleno žľabu 90°	KKMP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMBP...H100 Koleno žľabu 45°	KKMPP...H100 Koleno žľabu 45°	TKP...H100 T-kus žľabu	TKBP...H100 T-kus žľabu	TKPP...H100 T-kus žľabu	CZKP...H100 Križovatka žľabu
CZKBP Križovatka žľabu	CZKPP...H100 Križovatka žľabu	LUP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H100 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMBP...H100 Oblúk žľabu 45°	LUMPP...H100 Oblúk žľabu 45°
LLP...H100 Kľbový oblúk žľabu	LLBP...H100 Kľbový oblúk žľabu	ELP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBP...H100 Prvok kľbového oblúka žľabu	OPZP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H100 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna	KRPP...H100 Redukčné koleno žľabu pravé
KRBP...H100 Redukčné	KRLP...H100 Redukčné	KRLBP...H100 Redukčné	TRP...H100 T-redukcia žľabu	TRBP...H100 T-redukcia žľabu	TRSP...H100 T-redukcia žľabu	TRSBP...H100 T-redukcia žľabu	RKLP...H100 Redukcia žľabu

koleno žľabu pravé	koleno žľabu ľavé	koleno žľabu ľavé			symetrická	symetrická	ľavá
							
RKLB...H100 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H100 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H100 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H100 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H100 Redukcia žľabu symetrická	TKDP...H100 Doplňujúci diel žľabu T	LRPPH100 Spojka žľabu rozvetvovacia	