

RKLBP...H100 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:


POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,**E** - nerezová oceľ EN 10088,**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.






- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLBP150/100H100	150	119015	10	0,43	100
RKLBP200/100H100	200	119120	10	0,49	100
RKLBP200/150H100	200	119220	10	0,51	150
RKLBP300/200H100	300	119130	10	0,58	200
RKLBP400/300H100	400	119040	6	0,71	300
RKLBP500/400H100	500	119050	6	0,83	400
RKLBP600/500H100	600	119060	6	0,94	500

Súvisiace produkty:

KCP...H100N
ŽľabKOP...H100N
ŽľabNO24x35
Ochranná krytkaKBP...H100 Žľab LPPH100
Spojka žľabuLGPH100
Spojka žľabu otočnáKKP...H100
Koleno žľabu 90°KKB...H100
Koleno žľabu 90°KKPP...H100
Koleno žľabu 90°KKMP...H100
Koleno žľabu 45°KKMBP...H100
Koleno žľabu 45°KKMP...H100
Koleno žľabu 45°TKP...H100
T-kus žľabuTKBP...H100
T-kus žľabuTKPP...H100
T-kus žľabuCZKP...H100
Križovatka žľabuCZKBP
Križovatka žľabuCZKPP...H100
Križovatka žľabuLUP...H100
Oblúk žľabu 90°LUBP...H100
Oblúk žľabu 90°LUPP...H100
Oblúk žľabu 90°LUMP...H100
Oblúk žľabu 45°LUMB...H100
Oblúk žľabu 45°LUMPP...H100
Oblúk žľabu 45°LLP...H100
Kľbový oblúk žľabuLLBP...H100
Kľbový oblúk žľabuELP...H100
Prvok kľbového oblúka žľabuELBP...H100
Prvok kľbového oblúka žľabuOPZP...H100
Obchádzka žľabu horizontálnaOPZBP...H100
Obchádzka žľabu horizontálnaOPNP...H100
Obchádzka žľabu vertikálnaOPNBP...H100
Obchádzka žľabu vertikálna



KRPP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRPBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRLP...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



KRLBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRP...H100
T-redukcia žľabu



TRBP...H100
T-redukcia žľabu



TRSP...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia