

TRSJ...H80 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSJ100H80	100	184710	4	1,16
TRSJ150H80	150	184715	4	1,35
TRSJ200H80	200	184720	4	1,53
TRSJ300H80	300	184730	1	1,90
TRSJ400H80	400	184740	1	2,27
TRSJ500H80	500	184750	1	2,64
TRSJ600H80	600	184760	1	3,00

Související produkty:






KCJ...H80N Žlab



KOJ...H80N Žlab

NO24x35
Ochranná krytka

KBJ...H80 Žlab

KKJ...H80 Koleno
žlabu 90°KKBJ...H80 Koleno
žlabu 90°KKPJ...H80 Koleno
žlabu 90°KKMJ...H80 Koleno
žlabu 45°KKMBJ...H80 Koleno
žlabu 45°KKMPJ...H80 Koleno
žlabu 45°TKJ...H80 T-kus
žlabuTKBJ...H80 T-kus
žlabuTKPJ...H80 T-kus
žlabuCZKJ...H80 Křížovátka
žlabuCZKBJ...H80 Křížovátka
žlabuCZKPJ...H80 Křížovátka
žlabuLUJ...H80 Úhel
žlabu 90°LUBJ...H80 Úhel
žlabu 90°LUPJ...H80 Úhel
žlabu 90°LUMJ...H80 Úhel
žlabu 45°LUMBJ...H80 Úhel
žlabu 45°LUMPJ...H80 Úhel
žlabu 45°LLJ...H80 Kloubový oblouk
žlabu svislýLLBJ...H80 Kloubový oblouk
žlabu svislýELJ...H80 Prvek
kloubního oblouku
žlabuELBJ...H80 Prvek
kloubního oblouku
žlabuOPZJ...H80 Objíždka
horizontálníOPZBJ...H80 Objíždka
horizontálníOPNJ...H80 Objíždka
vertikálníOPNBj...H80 Objíždka
vertikálníKRPJ...H80 Redukční koleno
pravéKRBPJ...H80 Redukční koleno
pravéKRLJ...H80 Redukční koleno
redukceKRLBJ...H80 Redukční koleno
redukceTRJ...H80 T -
redukceTRBJ...H80 T -
redukceTRSBj...H80 T -
redukceRKJ...H80 Redukce
žlabuRKLBJ...H80 Redukce
žlabuRKPJ...H80 Redukce
žlabu

levé	levé			symetrická	levá	levá	pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Doplnující díl žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	