

KRPBP..H100 Redukční koleno pravé**Informace:****POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBP100H100	100	118410	4	1,53
KRPBP150H100	150	118415	4	2,05
KRPBP200H100	200	118420	4	3,04
KRPBP300H100	300	118430	2	4,58
KRPBP400H100	400	118440	2	6,00
KRPBP500H100	500	118450	2	7,55
KRPBP600H100	600	118460	2	9,00

Související produkty:

KCP...H100N Žlab	KOP...H100N Žlab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H100 Žlab	LPPH100 Spojka žlabu	LGPH100 Spojka žlabu otočná	KKP...H100 Koleno žlabu 90°	KKBP...H100 Koleno žlabu 90°
KKPP...H100 Koleno žlabu 90°	KKMP...H100 Koleno žlabu 45°	KKMBP...H100 Koleno žlabu 45°	KKMPP...H100 Koleno žlabu 45°	TKP...H100 T-kus žlabu	TKBP...H100 T-kus žlabu	TKPP...H100 T-kus žlabu	CZKP...H100 Křižovatka žlabu
CZKBP Křižovatka žlabu	CZKPP...H100 Křižovatka žlabu	LUP...H100 Úhel žlabu 90°	LUBP...H100 Úhel žlabu 90°	LUPP...H100 Úhel žlabu 90°	LUMP...H100 Úhel žlabu 45°	LUMB...H100 Úhel žlabu 45°	LUMPP...H100 Úhel žlabu 45°
LLP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBP...H100 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELP...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBP...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu	OPZP...H100 Objížďka horizontální	OPZBP...H100 Objížďka horizontální	OPNP...H100 Objížďka vertikální	OPNBP...H100 Objížďka vertikální
KRPP...H100 Redukční koleno pravé	KRLP...H100 Redukční koleno levé	KRLBP...H100 Redukční koleno levé	TRP...H100 T - redukce	TRBP...H100 T - redukce	TRSP...H100 T - redukce symetrická	TRSBP...H100 T - redukce symetrická	RKLP...H100 Redukce žlabu levá



RKLBP...H100
Redukce žlabu
levá



RKPP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H100
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H100
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH100
Spojka žlabu
rozvetvovacia