

## TRJ...H50 T-redukcia žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás..

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.







- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol    | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRJ50H50  | 50           | 158605     | 10         | 0,61          |
| TRJ100H50 | 100          | 158610     | 10         | 0,87          |
| TRJ150H50 | 150          | 158615     | 6          | 1,26          |
| TRJ200H50 | 200          | 158620     | 6          | 1,66          |
| TRJ300H50 | 300          | 158630     | 4          | 2,52          |
| TRJ400H50 | 400          | 158640     | 4          | 1,66          |
| TRJ500H50 | 500          | 158650     | 2          | 2,08          |
| TRJ600H50 | 600          | 158660     | 2          | 2,52          |

### Súvisiace produkty:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCJ...H50N Žľab                                                                     | KOJ...H50N Žľab                                                                     | NO24x35 Ochranná krytka                                                             | KBJ...H50 Žľab                                                                      | LGJH50 Spojka žľabu otočná                                                           | LKJH50 Spojka uhlová žľabu                                                            | KKJ...H50 Koleno žľabu 90°                                                            | KKBJ...H50 Koleno žľabu 90°                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KKPJ...H50 Koleno žľabu 90°                                                         | KKMJ...H50 Koleno žľabu 45°                                                         | KKMBJ...H50 Koleno žľabu 45°                                                        | KKMPJ...H50 Koleno žľabu 45°                                                        | TKJ...H50 T-kus žľabu                                                                | TKBJ...H50 T-kus žľabu                                                                | TKPJ...H50 T-kus žľabu                                                                | CZKJ...H50 Križovatka žľabu                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZKBJ...H50 Križovatka žľabu                                                        | CZKPJ...H50 Križovatka žľabu                                                        | LUJ...H50 Oblúk žľabu 90°                                                           | LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°                                                          | LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°                                                           | LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°                                                            | LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°                                                           | LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LLJ...H50 Kľbový oblúk žľabu                                                        | LLBJ...H50 Kľbový oblúk žľabu                                                       | ELJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu                                               | ELBJ...H50 Prvok kľbového oblúka žľabu                                              | OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna                                              | OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna                                              | OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna                                                 | OPNBJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé                                              | KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé                                             | KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé                                               | KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé                                              | TRBJ...H50 T-redukcia žľabu                                                          | TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická                                                | TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická                                               | RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá                                                        |



RKLBJ...H50  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPJ...H50  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H50  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H50  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H50  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H50  
Doplňujúci diel  
žľabu T



LRPJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia