

LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPP50H50	50	159114	10	0,68
LUMPP100H50	100	159214	10	0,99
LUMPP150H50	150	159314	10	1,35
LUMPP200H50	200	159414	10	2,59
LUMPP300H50	300	159514	4	3,11
LUMPP400H50	400	159614	4	3,59
LUMPP500H50	500	159714	4	4,09
LUMPP600H50	600	159814	4	4,68

Súvisiace produkty:

KCP...H50 Žľab	KOP...H50 Žľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBP...H50 Žľab	LPPH50 Spojka žľabu	LPMH50 Spojka žľabu	LGP50 Spojka žľabu otočná	KKP...H50 Koleno žľabu 90°
KKBP...H50 Koleno žľabu 90°	KKPP...H50 Koleno žľabu 90°	KKMP...H50 Koleno žľabu 45°	KKMBP...H50 Koleno žľabu 45°	KKMPP...H50 Koleno žľabu 45°	TKP...H50 T-kus žľabu	TKBP...H50 T-kus žľabu	TKPP...H50 T-kus žľabu
CZKP...H50 Križovatka žľabu	CZKBP...H50 Križovatka žľabu	CZKPP...H50 Križovatka žľabu	LUP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H50 Oblúk žľabu 45°
LLP...H50 Kĺbový oblúk žľabu	LLBP...H50 Kĺbový oblúk žľabu	ELP...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu	ELBP...H50 Prvok kĺbového oblúka žľabu	OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
KRPP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRBP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRLP...H50 Redukčné koleno žľabu	KRLBP...H50 Redukčné koleno žľabu	TRP...H50 T-redukcia žľabu	TRBP...H50 T-redukcia žľabu	TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická

pravé	pravé	ľavé	ľavé				
							
RKLP...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKLBP...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H50 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H50 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H50 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H50 Redukcia žľabu symetrická	TKDP...H50 Doplňujúci diel žľabu T	LRPPH50 Spojka žľabu rozvetvovacia