

## KRLBJ...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé

### Informácie:

#### POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>KRLBJ100H100</b>	<b>100</b>	<b>118110</b>	<b>4</b>	<b>1,01</b>
<b>KRLBJ150H100</b>	<b>150</b>	<b>118115</b>	<b>4</b>	<b>1,54</b>
<b>KRLBJ200H100</b>	<b>200</b>	<b>118120</b>	<b>4</b>	<b>2,04</b>
<b>KRLBJ300H100</b>	<b>300</b>	<b>118130</b>	<b>2</b>	<b>3,30</b>
<b>KRLBJ400H100</b>	<b>400</b>	<b>118140</b>	<b>2</b>	<b>4,30</b>
<b>KRLBJ500H100</b>	<b>500</b>	<b>118150</b>	<b>2</b>	<b>5,50</b>
<b>KRLBJ600H100</b>	<b>600</b>	<b>118160</b>	<b>2</b>	<b>6,60</b>

### Súvisiace produkty:





RKPJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH100 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBJH100 Spojka žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H100  
Dopĺňujúci diel  
žľabu T



LRPJH100 Spojka žľabu  
rozvetvovacia