

KRLP...H100 Redukčné koleno žľabu ľavé

Informácie:

POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRLP100H100	100	114210	4	1,53
KRLP150H100	150	114215	4	2,05
KRLP200H100	200	114220	4	3,04
KRLP300H100	300	114230	2	4,58
KRLP400H100	400	114240	2	6,00
KRLP500H100	500	114250	2	7,55
KRLP600H100	600	114260	2	9,00

Súvisiace produkty:



KCP...H100N
Žľab



KOP...H100N
Žľab



NO24x35
Ochranná krytka



KBP...H100 Žľab LPPH100
Žľabu



Spojka
Žľabu otočná



LGP100 Spojka
Žľabu otočná



KKP...H100
Koleno žľabu
90°



KKBP...H100
Koleno žľabu
90°



KKPP...H100
Koleno žľabu
90°



KKMP...H100
Koleno žľabu
45°



KKMBP...H100
Koleno žľabu
45°



KKMPP...H100
Koleno žľabu
45°



TKP...H100
T-kus žľabu



TKBP...H100
T-kus žľabu



TKPP...H100
T-kus žľabu



CZKP...H100
Križovatka žľabu



CZKBP
Križovatka žľabu




CZKPP...H100
Križovatka žľabu



LUP...H100
Oblúk žľabu 90°



LUBP...H100
Oblúk žľabu 90°



LUPP...H100
Oblúk žľabu 90°



LUMP...H100
Oblúk žľabu 45°



LUMBP...H100
Oblúk žľabu 45°



LUMPP...H100
Oblúk žľabu 45°



LLP...H100
Kľbový oblúk
žľabu



LLBP...H100
Kľbový oblúk
žľabu



ELP...H100
Prvok kľbového
oblúka žľabu




ELBP...H100
Prvok kľbového
oblúka žľabu




OPZP...H100
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPZBP...H100
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPNP...H100
Obchádzka
žľabu vertikálna



OPNBP...H100
Obchádzka
žľabu vertikálna



KRPP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé




KRPBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé



KRLBP...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRP...H100
T-redukcia žľabu



TRBP...H100
T-redukcia žľabu



TRSP...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia