



LRJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Súvisiace produkty:

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | |
| KCJ...H50N Žľab | KOJ...H50N Žľab | NO24x35 Ochranná krytka | KBJ...H50 Žľab | LGJH50 Spojka žľabu otočná | LKJH50 Spojka uhlová žľabu | KKJ...H50 Kolená žľabu 90° | KKBJ...H50 Kolená žľabu 90° |
| | | | | | | | |
| KKPJ...H50 Kolená žľabu 90° | KKMJ...H50 Kolená žľabu 45° | KKMBJ...H50 Kolená žľabu 45° | KKMPJ...H50 Kolená žľabu 45° | TKJ...H50 T-kus žľabu | TKBJ...H50 T-kus žľabu | TKPJ...H50 T-kus žľabu | CZKJ...H50 Križovatka žľabu |
| | | | | | | | |
| CZKBJ...H50 Križovatka žľabu | CZKPJ...H50 Križovatka žľabu | LUJ...H50 Oblúky žľabu 90° | LUBJ...H50 Oblúky žľabu 90° | LUPJ...H50 Oblúky žľabu 90° | LUMJ...H50 Oblúky žľabu 45° | LUMBJ...H50 Oblúky žľabu 45° | LUMPJ...H50 Oblúky žľabu 45° |
| | | | | | | | |
| LLJ...H50 Kĺbové oblúky žľabu | LLBJ...H50 Kĺbové oblúky žľabu | ELJ...H50 Prvky kĺbového oblúka žľabu | ELBJ...H50 Prvky kĺbového oblúka žľabu | OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna | OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna | OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna | OPNBJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna |
| | | | | | | | |
| KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé | KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé | KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé | KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé | TRJ...H50 T-redukcia žľabu | TRBJ...H50 T-redukcia žľabu | TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická | TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická |
| | | | | | | | |
| RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá | RKLBJ...H50 Redukcia žľabu ľavá | RKPJ...H50 Redukcia žľabu pravá | RKPBJ...H50 Redukcia žľabu pravá | RKSJ...H50 Redukcia žľabu symetrická | RKSBJ...H50 Redukcia žľabu symetrická | LRBJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia | TKDJ...H50 Doplnujúci diel žľabu T |
| | | | | | | | |
| LRPJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia | | | | | | | |

