

## LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°

## Informácie:

## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

## MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUMPP50H50  | 50           | 159114     | 10         | 0,68          |
| LUMPP100H50 | 100          | 159214     | 10         | 0,99          |
| LUMPP150H50 | 150          | 159314     | 10         | 1,35          |
| LUMPP200H50 | 200          | 159414     | 10         | 2,59          |
| LUMPP300H50 | 300          | 159514     | 4          | 3,11          |
| LUMPP400H50 | 400          | 159614     | 4          | 3,59          |
| LUMPP500H50 | 500          | 159714     | 4          | 4,09          |
| LUMPP600H50 | 600          | 159814     | 4          | 4,68          |

## Súvisiace produkty:

|                                        |                                         |                                             |                                              |                                               |                                                |                                              |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                        |                                         |                                             |                                              |                                               |                                                |                                              |                                               |
| KCP...H50 Žľab                         | KOP...H50 Žľab                          | NO24x35<br>Ochranná krytka                  | KBP...H50 Žľab                               | LPPH50 Spojka<br>žľabu                        | LPMH50 Spojka<br>žľabu                         | LGPH50 Spojka<br>žľabu otočná                | KKP...H50<br>Koleno žľabu<br>90°              |
|                                        |                                         |                                             |                                              |                                               |                                                |                                              |                                               |
| KKBP...H50<br>Koleno žľabu<br>90°      | KKPP...H50<br>Koleno žľabu<br>90°       | KKMP...H50<br>Koleno žľabu<br>45°           | KKMBP...H50<br>Koleno žľabu<br>45°           | KKMPP...H50<br>Koleno žľabu<br>45°            | TKP...H50 T-kus<br>žľabu                       | TKBP...H50<br>T-kus žľabu                    | TKPP...H50<br>T-kus žľabu                     |
|                                        |                                         |                                             |                                              |                                               |                                                |                                              |                                               |
| CZKP...H50<br>Križovatka žľabu         | CZKBP...H50<br>Križovatka žľabu         | CZKPP...H50<br>Križovatka žľabu             | LUP...H50 Oblúk<br>žľabu 90°                 | LUBP...H50<br>Oblúk žľabu 90°                 | LUPP...H50<br>Oblúk žľabu 90°                  | LUMP...H50<br>Oblúk žľabu 45°                | LUMB...H50<br>Oblúk žľabu 45°                 |
|                                        |                                         |                                             |                                              |                                               |                                                |                                              |                                               |
| LLP...H50 Kĺbový<br>oblúk žľabu        | LLBP...H50<br>Kĺbový oblúk<br>žľabu     | ELP...H50 Prvok<br>kĺbového oblúka<br>žľabu | ELBP...H50<br>Prvok kĺbového<br>oblúka žľabu | OPZP...H50<br>Obchádzka<br>žľabu horizontálna | OPZBP...H50<br>Obchádzka<br>žľabu horizontálna | OPNP...H50<br>Obchádzka<br>žľabu vertikálna  | OPNBP...H50<br>Obchádzka<br>žľabu vertikálna  |
|                                        |                                         |                                             |                                              |                                               |                                                |                                              |                                               |
| KRPP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu | KRPBP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu | KRLP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu      | KRLBP...H50<br>Redukčné<br>koleno žľabu      | TRP...H50<br>T-redukcia žľabu                 | TRBP...H50<br>T-redukcia žľabu                 | TRSP...H50<br>T-redukcia žľabu<br>symetrická | TRSBP...H50<br>T-redukcia žľabu<br>symetrická |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| pravé                                                                             | pravé                                                                             | ľavé                                                                              | ľavé                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RKLP...H50<br>Redukcia žľabu<br>ľavá                                              | RKLBP...H50<br>Redukcia žľabu<br>ľavá                                             | RKPP...H50<br>Redukcia žľabu<br>pravá                                             | RKPBP...H50<br>Redukcia žľabu<br>pravá                                            | RKSP...H50<br>Redukcia žľabu<br>symetrická                                         | RKSBP...H50<br>Redukcia žľabu<br>symetrická                                         | TKDP...H50<br>Doplňujúci diel<br>žľabu T                                            | LRPPH50 Spojka<br>žľabu<br>rozvetvovacia                                            |