


TKJ...H100 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 E - nerezová oceľ EN 10088
 L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKJ100H100	100	112510	10	0,61
TKJ150H100	150	112515	10	0,74
TKJ200H100	200	112520	10	1,06
TKJ300H100	300	112530	4	1,76
TKJ400H100	400	112540	4	2,63
TKJ500H100	500	112550	2	3,36
TKJ600H100	600	112560	2	4,50

Súvisiace produkty:

KGJ...H100 Z'ľab	KCJ..H100N Z'ľab	KOJ...H100N Z'ľab	NO24x35 Ochranná krytka	KBJ...H100 Z'ľab	KKJ...H100 Kolenó ž'ľabu 90°	KKBJ...H100 Kolenó ž'ľabu 90°	KKPJ...H100 Kolenó ž'ľabu 90°
KKMJ...H100 Kolenó ž'ľabu 45°	KKMBJ...H100 Kolenó ž'ľabu 45°	KKMPJ...H100 Kolenó ž'ľabu 45°	TKBJ...H100 T-kus ž'ľabu	TKPJ...H100 T-kus ž'ľabu	CZKJ...H100 Križovátka ž'ľabu	CZKBJ...H100 Križovátka ž'ľabu	CZKPJ...H100 Križovátka ž'ľabu
LUJ...H100 Oblúk ž'ľabu 90°	LUBJ...H100 Oblúk ž'ľabu 90°	LUPJ...H100 Oblúk ž'ľabu 90°	LUMJ...H100 Oblúk ž'ľabu 45°	LUMBj...H100 Oblúk ž'ľabu 45°	LUMPJ...H100 Oblúk ž'ľabu 45°	LLJ...H100 Kl'bový oblúk ž'ľabu	LLBJ...H100 Kl'bový oblúk ž'ľabu
ELJ...H100 Prvok kl'bového ž'ľabu	ELBJ...H100 Prvok kl'bového ž'ľabu	OPZJ...H100 Obchádzka ž'ľabu horizontálna	OPZBJ...H100 Obchádzka ž'ľabu horizontálna	OPNJ...H100 Obchádzka ž'ľabu vertikálna	OPNBj...H100 Obchádzka ž'ľabu vertikálna	KRPJ...H100 Redukčné koleno ž'ľabu pravé	KRPBj...H100 Redukčné koleno ž'ľabu pravé
KRLJ...H100 Redukčné koleno ž'ľabu ľavé	KRLBJ...H100 Redukčné koleno ž'ľabu ľavé	TRJ...H100 T-redukcia ž'ľabu	TRBJ...H100 T-redukcia ž'ľabu	TRSJ...H100 T-redukcia ž'ľabu symetrická	TRSBj...H100 T-redukcia ž'ľabu symetrická	RKLJ...H100 Redukcia ž'ľabu ľavá	RKLBJ...H100 Redukcia ž'ľabu ľavá



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplnujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia