

## TDKSUC...H100N Doplňujúci diel žľabu T

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

#### MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol               | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TDKSUC200H100</b> | <b>200</b>   | <b>220201</b> | <b>1</b>   | <b>5,40</b>   |
| <b>TDKSUC300H100</b> | <b>300</b>   | <b>220301</b> | <b>1</b>   | <b>5,69</b>   |
| <b>TDKSUC400H100</b> | <b>400</b>   | <b>220401</b> | <b>1</b>   | <b>6,00</b>   |
| <b>TDKSUC500H100</b> | <b>500</b>   | <b>220501</b> | <b>1</b>   | <b>6,32</b>   |
| <b>TDKSUC600H100</b> | <b>600</b>   | <b>220601</b> | <b>1</b>   | <b>6,65</b>   |